



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
KELURAHAN SUNGAI KELEDANG

Jalan Abd Sani Gani RT 28 Kode Pos 75131, Email : sungaikedang88@gmail.com

INFORMASI BENCANA ALAM TAHUN 2023

NO	URAIAN BENCANA	LOKASI	DAMPAK	KETERANGAN
1	Gempa bumi	-	-	-
2	Tsunami	-	-	-
3	Letusan gunung berapi	-	-	-
4	Banjir	Jalan Reel, RT 25,26 (Reel 5 s/d 8)	• Genangan air di permukiman • Aktivitas warga terganggu • Kerusakan ringan pada akses jalan • Warga terpaksa bergotong royong membersihkan saluran air	Banjir disebabkan oleh hujan deras dan buruknya sistem drainase di lingkungan padat penduduk. Air tidak mengalir lancar karena saluran tersumbat dan kurangnya daerah resapan.
5	Kekeringan	-	-	-
6	Angin puting beliung	-	-	-
7	Tanah longsor	Perum Keledang Mas RT. 20 Kelurahan Sungai Keledang	• 19 rumah terdampak (8 rusak berat, 11 rusak ringan) • 3 KK (19 jiwa) mengungsi • 4 titik drainase rusak • 13 titik patahan tanah • 1 fasilitas umum (TPA Nurul Ikhsan) terdampak ringan • Kerugian diperkirakan Rp950 juta	Terjadi pergerakan tanah akibat kondisi geologi yang labil dan curah hujan tinggi. Longsor berasal dari bukit di atas permukiman dan menyebabkan kerusakan pada sejumlah rumah warga.

CAMAT & LURAH TURUN LANGSUNG KE LOKASI LONGSOR DI SUNGAI KELEDANG

Samarinda, 22 Mei 2023 - Peristiwa tanah longsor malam hari terjadi di kawasan Perumahan Keledang Mas, RT 20, Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang. Bencana tersebut menyebabkan sejumlah bangunan mengalami kerusakan seperti pergeseran, retakan, hingga kehancuran sebagian struktur bangunan.

Sebagai respon cepat, Camat Samarinda Seberang dan Lurah Sungai Keledang turun langsung ke lokasi pada Senin (22/5) untuk melakukan pemantauan. Kunjungan ini bertujuan menilai kondisi lapangan serta memastikan langkah-langkah keselamatan bagi warga terdampak telah dilakukan.

Sejumlah bangunan yang dinilai membahayakan keselamatan telah dibongkar guna mencegah jatuhnya korban jiwa. Pemerintah kecamatan bersama pihak kelurahan juga terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan lebih lanjut.

Masyarakat diimbau agar tetap waspada, terutama dalam menghadapi potensi longsor susulan, mengingat kondisi tanah yang masih labil di sekitar lokasi kejadian.



BANJIR MELANDA GANG REL 5 DAN 8, KELURAHAN SUNGAI KELEDANG

Samarinda, 30 Mei 2023 - Hujan deras yang mengguyur wilayah Kota Samarinda sejak Senin malam hingga Selasa pagi menyebabkan banjir di sejumlah titik, termasuk di Gang Rel 5 dan 8, RT 25 dan RT 26, Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang.

Ketinggian air dilaporkan mencapai 30–50 cm dan menggenangi sejumlah rumah warga serta ruas jalan lingkungan. Banjir ini menyebabkan aktivitas warga terganggu dan membuat beberapa kendaraan sulit melintas. Menurut keterangan warga setempat, banjir terjadi sekitar pukul 05.00 WITA dan berlangsung hingga menjelang siang. Hal ini disebabkan oleh buruknya sistem drainase serta kurangnya daerah resapan air di lingkungan padat penduduk tersebut.

"Setiap hujan deras, Gang Rel 8 pasti tergenang. Parit kecil, air meluap ke jalan," ujar salah satu warga, Ibu Sulastri.

Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas PUPR telah meninjau langsung lokasi terdampak. Dalam kunjungannya, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyatakan bahwa pihaknya akan segera membangun drainase baru sepanjang 134 meter yang akan menghubungkan saluran air dari Gang Rel 8 ke Jalan Bung Tomo sebagai upaya jangka panjang pengendalian banjir.

"Kami sudah rancang pembangunan drainase baru dan akan kami percepat pelaksanaannya untuk mencegah kejadian serupa terulang," jelas Wali Kota.

Saat ini, warga secara mandiri bergotong royong membersihkan saluran air yang tersumbat. BPBD Samarinda juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem dan rutin membersihkan lingkungan sekitar.

